



Se llevó a cabo un operativo en una galería ubicada en Rivadavia al 11000. Ninguno de los comercios contaba con la habilitación correspondiente.

Además de la clausura total de la galería, inspectores de la AGC clausuraron 43 locales internos por no cumplir con las medidas de seguridad e higiene necesarias para el correcto funcionamiento.

Los inspectores de Fiscalización y Control de la AGC constataron graves fallas de seguridad como ser: falta de matafuegos y falta de disyuntor en las instalaciones eléctricas.

Ante cualquier irregularidad se puede solicitar una inspección ingresando a gestioncolaborativa.buenosaires.gob.ar/prestaciones, mediante la app BA o llamando al 147.